

Familia 62103 – Recambio tornillo de banco



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
506072	PAREJA DE MORDAZAS Y TORNILLOS DE 100 IRIMO 202441	1
506013	PAREJA DE MORDAZAS Y TORNILLOS DE 125 IRIMO 202421	1

Pareja de mordazas y tornillos de repuesto para tornillos de banco de guía cuadrada 207041/207071 y 216

