

## Familia 42004 – Gafas de protección



Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<b>400605</b>	<b>GAFAS SOLDADOR OXICORTE</b>	<b>6</b>

Las gafas protectoras para soldadura autógena son equipos de seguridad diseñados específicamente para proteger los ojos de los trabajadores que realizan trabajos de soldadura autógena o de oxicorte. Este tipo de soldadura produce una intensa luz y radiación, por lo que es esencial contar con una protección adecuada para evitar posibles daños oculares.

Montura vinílica, opaca, flexible, adaptable y realmente cómoda.

Especial para soldadura autógena.

Lentes abatibles.

Ventilación indirecta.

CUMPLEN CON LA NORMA: CE EN 175

