



GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64



## Familia 01501 - Collarines de polietileno

222512	COLLARIN 25-1/2 PE	
		80
<u>222534</u>	COLLARIN 25-3/4 PE	80
223212	COLLARIN 32-1/2 PE	60
<u>223234</u>	COLLARIN 32-3/4 PE	60
<u>224012</u>	COLLARIN 40-1/2 PE	50
<u>224034</u>	COLLARIN 40-3/4 PE	100
<u>015099</u>	COLLARIN 40-1" PE	50
<u>225034</u>	COLLARIN 50-3/4 PE	45
<u>225001</u>	COLLARIN 50-1" PE	45
<u>225036</u>	COLLARIN 63-1/2 PE	55
<u>225035</u>	COLLARIN 63-3/4 PE	60
<u>226301</u>	COLLARIN 63-1" PE	60
<u>226314</u>	COLLARIN 63-11/4" PE	60
<u>226313</u>	COLLARIN 63-11/2" PE	60
<u>227501</u>	COLLARIN 75-1" PE	54
<u>227556</u>	COLLARIN 75-1 1/4" PE	54
<u>227555</u>	COLLARIN 75-1 1/2" PE	54
<u>227602</u>	COLLARIN 75-2" PE	48
<u>225037</u>	COLLARIN 90-3/4 PE	45
<u>229012</u>	COLLARIN 90-1" PE	45
<u>229020</u>	COLLARIN 90-1 1/4" PE	45
<u>229019</u>	COLLARIN 90-1 1/2" PE	45
<u>227510</u>	COLLARIN 90-2" PE	45
<u>227502</u>	COLLARIN 110-1/2" PE	40
<u>227508</u>	COLLARIN 110-3/4" PE	20
<u>227509</u>	COLLARIN 110-1" PE	20
<u>227511</u> (	COLLARIN 110-2" PE	32
<u>223096</u>	COLLARIN 160-11/4" PE REFOR	16
<u>223097</u>	COLLARIN 160-11/2" PE REFOR	16
	COLLARIN 160-2" PE REFOR	16
<u>223099</u>	COLLARIN 160-21/2" PE	14



Responsable: EUROSUR SANLUCAR S.L.
Finalidad: Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial
Destinatarios: No se prevé cesión de datos
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u
ononerse, o solicitar la portabilidad de

oponerse, o solicitar la portabilidad de

https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pd Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes:

1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del

cuaquier our un extraor que aprimensaje.

2. Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta).

Combatir el spam es tarea de todos

