


FONTANERÍA - FERRETERÍA MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1



GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN





TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64





Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
025028	UNION SAE H FRIGORIFICA 1/4 LATON	10
<u>025029</u>	UNION SAE H FRIGORIFICA 3/8 LATON	10
<u>025030</u>	UNION SAE H FRIGORIFICA 1/2 LATON	10
<u>025031</u>	UNION SAE H FRIGORIFICA 5/8 LATON	5
025032	UNION SAE H FRIGORIFICA 3/4 LATON	5

En resumen, la "Unión SAE H Frigorífica Latón" es un componente con rosca hembra de pulgada según el estándar SAE H, fabricado principalmente en latón y destinado para aplicaciones en sistemas de refrigeración. Este tipo de unión se utiliza para conectar dos partes de un sistema de refrigeración de manera segura y eficiente. Te recomendaría verificar las especificaciones del fabricante y seguir las recomendaciones de instalación para un uso adecuado.



Responsable: EUROSUR SANLUCAR S.L.
Finalidad: Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial
Destinatarios: No se prevé cesión de datos
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u
oponerse, o solicitar la portabilidad de

oponerse, o solicitar la portabilidad de

https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pd Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes

1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del

mensaje. 2.- Proteja las direcciones de los destinatarios 2.- I toteja las uniectrones de los desimaran los colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta). Combatir el spam es tarea de todos

